PBL Teknik

TILSYNBEHOV

Opgavertyper	Medarbejder						
	PBL						
Alm. husinstallationer							
- 0V / 400V	4	0	0	0	0	0	0
Datainstallationer	4	0	0	0	0	0	0
Teleinstallationer	4	0	0	0	0	0	0
Sikkerhedsanlæg							
ABA	3	0	0	0	0	0	0
ABD	3	0	0	0	0	0	0
Industriinstallationer							
Automatik	4	0	0	0	0	0	0
Tavler	4	0	0	0	0	0	0
Feltbusser	4	0	0	0	0	0	0
Intelligente installationer							
EIB	4	0	0	0	0	0	0
IHC	4	0	0	0	0	0	0
CTS	4	0	0	0	0	0	0
LAUS	4	0	0	0	0	0	0

N.B. Autogenereret ud fra Uddannelse i Afs/faneblad 12.

Beskrivelse af baggrund for udførelse af opgaven	Kode
Medarbejder uden den fornødne uddannelse og/eller træning.Må ikke arbejde selvstændigt. Effektivt instruktion under arbejdets udførelse er nødvendig.	*0*
Trænet medarbejder.Kan arbejde med ukomplicerede opgaver.Instruktion nødvendig.	*1*
Trænet og erfaren medarbejder,men instruktion nødvendig.	*2*
Trænet og erfaren medarbejder.Kan arbejde selvstændigt med begrænset instruktion.	*3*
Trænet og erfaren medarbejder.Kan arbejde selvstændigt uden instruktion.	*4*

Kode	Medarbejder
PBL	*Peder Bloch-Larsen*

TILSYN

PBL Teknik

Opgavertyper	Projekt:	
Medarbejder:	**Tilsyn**	
Alm. husinstallationer		
- 0V / 400V		
Datainstallationer		
Teleinstallationer		
Sikkerhedsanlæg		
ABA		
ABD		
Industriinstallationer		
Automatik		
Tavler		
Feltbusser		
Intelligente installationer		
EIB		
IHC		
CTS		
LAUS		

Dato:

Tilsyn fortage af: _____

Kommentar: